

Meldepflichtiges Ereignis

Gundremmingen, 24.05.2017

Block C: Brandschutzklappe schließt nicht ordnungsgemäß

Am 22.05.2017 schloss während einer wiederkehrenden Prüfung in einem Notstromdieselgebäude von Block C eine Brandschutzklappe wegen mechanischer Schwergängigkeit nicht ordnungsgemäß. Die Brandschutzklappe wurde instand gesetzt und die Prüfung erfolgreich wiederholt. Die übrigen Brandschutzklappen der Brandabschnittsverriegelung standen uneingeschränkt zur Verfügung.

Das Vorkommnis wurde gemäß den deutschen Meldekriterien in die Kategorie N (Normal) eingestuft. Nach der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen (INES) ist es der Stufe 0 zuzuordnen (unterhalb der Skala, keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung). Eine Gefährdung des Personals, der Umgebung oder der Anlage war damit nicht verbunden.