

# MIT SICHERHEIT **VORWEG** GEHEN

Wir möchten, dass Sie Ihren Besuch in den Kraftwerken von RWE Power in guter Erinnerung behalten.

## **SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT**

- > Bitte besuchen Sie uns mit flachen, festen, geschlossenen Schuhen. Gäste, die Sandalen, Stoffschuhe oder Schuhe mit hohen Absätzen tragen, können wir leider nicht durch die Anlagen führen. Bitte tragen Sie auch robuste Kleidung.

## **GUT BEHÜTET**

- > In allen Bereichen des Kraftwerks müssen Schutzhelme getragen werden.

## **FÜR SIE DA**

- > Bitte halten Sie sich an die Anweisungen Ihrer Betreuerin oder Ihres Betreuers. Ihre Ansprechpartner möchten Sie sicher durch den Betrieb begleiten und haben dabei einen geschulten Blick für Gefahrensituationen.

## **UNTERWEGS**

- > Bleiben Sie bitte daher auch als geschlossene Gruppe auf dem von Ihrem Besucherbetreuer gewählten Weg. Bitte achten Sie auf dem Kraftwerksgelände auf den Werksverkehr.

## **FESTGEHALTEN**

- > Bitte sprechen Sie die Besucherbetreuerin oder den Besucherbetreuer an, wenn Sie filmen oder fotografieren möchten. Uns ist es wichtig, dass Sie die Hände frei haben, damit Sie sich beispielsweise an Geländern festhalten können und den Blick frei haben, um eventuelle Hindernisse zu erkennen.